



LAUDO CAUTELAR : FCK1D11



DADOS DO CLIENTE

Nome: PARTICULAR

CPF/CNPJ: 0

Telefone:

E-mail:



DADOS DO VEÍCULO

Marca: |
Ano Fab. / Modelo: 2022 / 2022
Placa: FCK1D11
Combustível: GASOLINAModelo: PORSCHE MACAN S
Cor: PRETA
Município: SAO PAULO-SP
KM: 46.452

COMPARATIVO DOS AGREGADOS

TIPO	Nº NA PESQUISA	Nº NO DOCUMENTO	Nº NO VEÍCULO
Chassi	WP1AG2952NLB35804	WP1AG2952NLB35804	WP1AG2952NLB35804
Motor	DGR035100	DGR035100	DGR035100
Câmbio	A5B0120811213		

ANÁLISE DOS ITENS

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

- ✓ 100 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

- ✓ 200 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.2 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - BATENTE DA PORTA

- ✓ 421 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

4.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - COMPARTIMENTO DO MOTOR

- ✓ 431 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

7.1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA

- ✓ 710 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

7.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA

- ✓ 720 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

9.1 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA

- ✓ 910 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA - APROVADOS

9.1 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO

- ✓ 901 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO



FOTOS



DIANTEIRA

DIANTEIRA

TRASEIRA



TRASEIRA




EXTRA



EXTRA



GRAVAÇÃO DOS VIDROS



PAINEL



HODÔMETRO



COMPARTIMENTO DO MOTOR



ETIQUETAS ETAS (MOTOR E)



ETIQUETAS ETAS (MOTOR E)



CHASSI



MOTOR



PORTA MALAS



ESTEPE




LONGARINA 1




LONGARINA 2



ANÁLISE DE PINTURA



ANÁLISE ESTRUTURAL





OBSERVAÇÕES

VEICULO BLINDADO

VAMPRE PERICIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVA LTDA

CNPJ: 22.170.576/0001-30

Telefone: (19) 3713-2412

Endereço: Avenida Doutor Fabricio Vampre, 200
Jardim Piratininga - Limeira/SP

KAIQUE CORDEIRO DE SOUZA
Vistoriador

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a VESTIGIUS

VISTORIAS AUTOMOTIVAS não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, a VESTIGIUS VISTORIAS AUTOMOTIVAS, por utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.



INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA: FCK1D11



BASE ESTADUAL

ANO FABRICAÇÃO:	2022	ANO MODELO:	2022
MARCA / MODELO:	I/PORSCHE MACAN S	COR:	PRETA
COMBUSTÍVEL:	GASOLINA	ESPÉCIE:	MISTO
TIPO VEÍCULO:	CAMIONETA	CATEGORIA:	1 - PARTICULAR

FICHA TÉCNICA

PASSAGEIROS:	5	PROCEDÊNCIA:	IMPORTADA
CILINDRADAS:	2894	POTÊNCIA:	380
CAPAC. DE CARGA:		CMT/PBT:	2.58/2.58
QTD. DE EIXOS:	0		

FICHA CADASTRAL

DATA EMISSÃO CRV:	2025	DT LICENCIAMENTO:	12/05/2025
MUNICIPIO PLACA:	SAO PAULO-SP	RENAVAM:	1293723948
CHASSI:	WP1AG2952NLB35804	SITUAÇÃO VEICULO:	EM CIRCULACAO
TIPO CHASSI:	NORMAL		

AGREGADOS (ESTADUAL)

CAIXA DE CÂMBIO:	A5B0120811213	Nº MOTOR:	DGR035100
------------------	----------------------	-----------	------------------

AGREGADOS (FÁBRICA)

CAIXA DE CÂMBIO:	A5B0120811213	Nº MOTOR:	DGR035100
CARROCERIA:	WP1AG2952NLB35804		

RESTRIÇÕES (ESTADUAL)

BLOQUEIO FURTO:	NADA CONSTA	JUDICIAL:	NADA CONSTA
BLOQUEIO	NADA CONSTA	FINANCEIRA:	ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
ADMINISTRATIVA:	NADA CONSTA	RENAJUD:	NADA CONSTA
TRIBUTÁRIA:	NADA CONSTA		

RESTRIÇÕES (NACIONAL)

RESTRIÇÃO 1:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 2:	ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
RESTRIÇÃO 3:	NADA CONSTA	RESTRIÇÃO 4:	NADA CONSTA

MULTAS/DÉBITOS

DETRAN:	0,00	MUNICIPAIS:	0,00
DER:	0,00	POL. ROD. FEDERAL:	0,00
DERSA:	0,00	RENAINF:	0,00
CETESB:	0,00	IPVA:	0,00
DPVAT:	0,00	MULTAS:	0,00
LICENCIAMENTO:	0,00		

INSPEÇÃO AMBIENTAL

NAO CONSTA INSPECACAO AMBIENTAL

PROPRIETÁRIO(S)

PROPRIETÁRIO ATUAL: **GLAUBER ORTOLAN PEREIRA**

PROPRIETÁRIO ANTERIOR:

COMUNICAÇÃO DE VENDA

NÃO CONSTA COMUNICAÇÃO DE VENDAS

GRAVAME

FINANCEIRA:	ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA	CGC FINANCEIRA:	
Nº CONTRATO:		VIGÊNCIA CONTR.:	
ARRENDATÁRIO:	GLAUBER ORTOLAN PEREIRA	INFORMANTE FINAN:	NÃO DISPONÍVEL
NOME AGENTE	BB ADM DE CONS SA	DT INCLUSÃO FN.:	NÃO DISPONÍVEL

INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA

NÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA

BASE AGREGADOS (DADOS FABRIL)

PLACA:	FCK1D11	CHASSI:	WP1AG2952NLB35804
MARCA/MODELO:	I/PORSCHE MACAN S	ANO FAB/MODELO:	2022/2022
COR:	Preta	COMBUSTÍVEL:	Gasolina
TIPO DE VEÍCULO:	Camioneta	ESPÉCIE:	Misto
MUNICÍPIO / UF:	TAUBATE / SP	UF ORIGEM:	SP

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR:	DGR035100	POTÊNCIA:	380
CAMBIO:	A5B0120811213	CAP. MAX. TRAÇÃO:	498.0
CILINDRADAS:	2894	TIPO CARROCERIA:	NAO APPLICAVEL
SITUAÇÃO CHASSI:	N	SITUAÇÃO VEÍCULO:	S
NUMERO EIXOS:	0	PESO BRUTO TOTAL:	258.0
NUM. TERC. EIXO:		CAP. DE CARGA:	44.0
NUM. EIXO TRAS.:			

RESTRIÇÕES - NACIONAL (Cortesia)

COMUN. VENDA:	NÃO	ROUBO E FURTO:	NÃO
RENAINF (MULTAS):	NÃO	INDICADOR ALARME:	NÃO
RECALL:	NÃO	INDICADOR LEILÃO:	NÃO
RENAJUD:	NÃO		

OUTRAS RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO 1: ALIENACAO FIDUCIARIA

RESTRIÇÃO 3: SEM RESTRICAO

RESTRIÇÃO 2: SEM RESTRICAO

RESTRIÇÃO 4: SEM RESTRICAO

HISTÓRICO DE CSV

 FORAM ENCONTRADOS 1 CSV EMITIDO(S)

IDENTIFICAÇÃO: 009571393202022

 BAIXAR CSV

RECALL

 NENHUM RECALL PENDENTE ENCONTRADO.

ROUBO E FURTO

 NÃO EXISTE ALERTA DE ROUBO E FURTO ATIVO

 HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO TEMPORARIAMENTE INDISPONÍVEL

REMARKETING - HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

 NENHUM REGISTRO DE REMARKETING ENCONTRADO.

LEILÃO

 NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)

 NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

ATENÇÃO: ESTAS INFORMAÇÕES SÃO INDICATIVAS E BASEADAS EM FONTES DE DADOS HISTÓRICAS. É FUNDAMENTAL REALIZAR UMA VISTORIA FÍSICA NO VEÍCULO PARA VERIFICAR QUALQUER EVIDÊNCIA DE ACIDENTES E SEUS POSSÍVEIS IMPACTOS.

OUTROS ALERTAS

 FORAM ENCONTRADOS OUTROS ALERTAS!

LAUDO MÉDIA MONTA / GRANDE MONTA / GNV / ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS / SINISTRO RECUPERADO

OBSERVAÇÃO: VERIFIQUE O MOTIVO DA EMISSÃO DO CSV. ALGUNS CASOS PODEM INDICAR MÉDIA OU GRANDE MONTA.

HISTÓRICO DE CONSULTAS - PROVEDORES EXTERNOS

ESTE VEÍCULO FOI CONSULTADO 3 VEZES NOS ÚLTIMOS 5 ANOS.

DATAS DAS CONSULTAS: 21/09/2024 04/07/2023 21/06/2023

TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação complementar das transações comerciais da empresa contratante (**VAMPRE PERICIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVA LTDA**) desta pesquisa, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da AutoSCORE limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações.

As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao contratante em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Para registros de leilão podem demorar até **40 dias para que a informação seja captada**.

O **Contratante** declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma 'on-line' pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.

Declaro também que estou ciente que devo observar o CRLV do veículo para identificar possíveis restrições de sinistros ou acidentes do Detran que são apresentados na forma RESTRIÇÃO ou no próprio CRLV do veículo.