



## LAUDO CAUTELAR : BWW2F71



## DADOS DO CLIENTE

Nome: PARTICULAR

CPF/CNPJ: 0

Telefone:

E-mail:



## DADOS DO VEÍCULO

Marca: I  
Ano Fab. / Modelo: 2023 / 2024  
Placa: BWW2F71  
Combustível: HIBRIDO PLUG-IN

Modelo: BMW X5 XDRIVE50E MSP  
Cor: PRETA  
Município: LIMEIRA-SP  
KM: 32.636

## COMPARATIVO DOS AGREGADOS

TIPO	Nº NA PESQUISA	Nº NO DOCUMENTO	Nº NO VEÍCULO	
Chassi	WBA41EU08R9U13036	WBA41EU08R9U13036	WBA41EU08R9U13036	
Motor	12157247	12157247	12157247	
Câmbio				

## ANÁLISE DOS ITENS

## 1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

100 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

## 2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

200 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

## 3 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

300 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

## 4.1 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - ASSOALHO

411 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

## 4.2 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - BATENTE DA PORTA

421 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

## 4.3 - CONDIÇÃO DA ETIQUETA VIS - COMPARTIMENTO DO MOTOR

431 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

## 5 - DATA DOS CINTOS DE SEGURANÇA

501 - COMPATÍVEL COM O ANO DO VEÍCULO

## 6.1 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PARA-BRISA

610 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

## 6.2 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA DIREITA

620 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

## 6.3 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

630 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

## 6.4 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA DIREITA

640 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

## 6.5 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - PORTA / LATERAL TRASEIRA ESQUERDA

650 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

## 6.6 - VIDROS - GRAVAÇÃO VIS - VIDRO TRASEIRO

660 - ORIGINAL / DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE

## 7.1 - CONDIÇÕES DA PLACA DIANTEIRA

710 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE



## 7.2 - CONDIÇÕES DA PLACA TRASEIRA

- ✓ 720 - PLACA E TARJETA EM CONFORMIDADE

## 9.1 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA


- ✓ 910 - EQUIPAMENTOS OBRIGATÓRIOS E ITENS DE SEGURANÇA - APROVADOS

## 9.1 - REGISTRO E HISTÓRICO DE LEILÃO / SINISTRO / ROUBO E FURTO


- ✓ 901 - NENHUM REGISTRO ENCONTRADO




## FOTOS



## ANÁLISE DE PINTURA



## ANÁLISE ESTRUTURAL



**VAMPRE PERICIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVA LTDA****CNPJ:** 22.170.576/0001-30**Telefone:** (19) 3713-2412**Endereço:** Avenida Doutor Fabricio Vampre, 200  
Jardim Piratininga - Limeira/SP**RAFAEL RODRIGUES LOPES**  
Vistoriador

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a VESTIGIUS

VISTORIAS AUTOMOTIVAS não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, a VESTIGIUS VISTORIAS AUTOMOTIVAS, por utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.



## INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA: BWW2F71



DATA DA PESQUISA: 16/01/2026



15:55:37



DATA DA IMPRESSÃO: 16/01/2026



16:18:06



RESTRIÇÕES



MULTAS E  
DÉBITOS



INDÍCIO DE  
SINISTRO



COMUNICAÇÃO  
DE VENDA



ROUBO E  
FURTO



VENDA DIRETA



LEILÃO



REMARKETING



DUPLICIDADE  
DE MOTOR



CHASSI  
REMARCARDO



RENAJUD



OUTROS  
ALERTAS

## BASE ESTADUAL

ANO FABRICAÇÃO: 2023

MARCA / MODELO: I/BMW X5 XDRIVE50E MSP

COMBUSTÍVEL: HIBRIDO PLUG-IN

TIPO VEÍCULO: UTILITARIO

ANO MODELO: 2024

COR: PRETA

ESPÉCIE: MISTO

CATEGORIA: PARTICULAR

### FICHA TÉCNICA

PASSAGEIROS: 5

PROCEDÊNCIA: ESTRANGEIRO

CILINDRADAS: 2998

POTÊNCIA: 490

CAPAC. DE CARGA: 0,70

CMT/PBT: 590/320

QTD. DE EIXOS: 0

### FICHA CADASTRAL

DATA EMISSÃO CRV: 11/12/2024

DT LICENCIAMENTO: 2025

MUNICIPIO PLACA: LIMEIRA-SP

RENAVAM: 1376470087

CHASSI: WBA41EU08R9U13036

SITUAÇÃO VEICULO: CIRCULACAO

TIPO CHASSI: NORMAL

### AGREGADOS (ESTADUAL)

CAIXA DE CÂMBIO:

Nº MOTOR: 12157247

### AGREGADOS (FÁBRICA)

CAIXA DE CÂMBIO:

Nº MOTOR: 12157247

CARROCERIA:

### RESTRIÇÕES (ESTADUAL)

BLOQUEIO FURTO: NADA CONSTA

JUDICIAL: NADA CONSTA

BLOQUEIO: NADA CONSTA

FINANCEIRA: NADA CONSTA

ADMINISTRATIVA: NADA CONSTA

RENAJUD: NADA CONSTA

TRIBUTÁRIA: NADA CONSTA

## RESTRIÇÕES (NACIONAL)

RESTRIÇÃO 1:	<b>SEM RESTRICAO</b>	RESTRIÇÃO 2:	<b>SEM RESTRICAO</b>
RESTRIÇÃO 3:	<b>SEM RESTRICAO</b>	RESTRIÇÃO 4:	<b>SEM RESTRICAO</b>

## MULTAS/DÉBITOS

DETRAN:	<b>0,00</b>	MUNICIPAIS:	<b>0,00</b>
DER:	<b>0,00</b>	POL. ROD. FEDERAL:	<b>0,00</b>
DERSA:	<b>0,00</b>	RENAINF:	<b>0,00</b>
CETESB:	<b>0,00</b>	IPVA:	<b>19.255,92</b>
DPVAT:	<b>0,00</b>	MULTAS:	<b>0,00</b>
LICENCIAMENTO:	<b>174,08</b>		

## INSPEÇÃO AMBIENTAL

NAO CONSTA INSPECACAO AMBIENTAL

## PROPRIETÁRIO(S)

PROPRIETÁRIO ATUAL: **RAMON BUENO D ELBOUX GIRALDI**

PROPRIETÁRIO ANTERIOR: **S1 COMERCIO DE VEICULOS LTDA**

## COMUNICAÇÃO DE VENDA

NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

## GRAVAME

FINANCEIRA: **NADA CONSTA**

## INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA

NÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA

## BASE AGREGADOS (DADOS FABRIL)

PLACA:	<b>BWW2F71</b>	CHASSI:	<b>WBA41EU08R9U13036</b>
MARCA/MODELO:	<b>I/BMW X5 XDRIVE50E MSP</b>	ANO FAB/MODELO:	<b>2023/2024</b>
COR:	<b>Preta</b>	COMBUSTÍVEL:	<b>HIBRIDO PLUG-IN</b>
TIPO DE VEÍCULO:	<b>Utilitario</b>	ESPÉCIE:	<b>Misto</b>
MUNICÍPIO / UF:	<b>SAO JOAO DA BOA VISTA / SP</b>	UF ORIGEM:	<b>SP</b>

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

MOTOR:	<b>12157247</b>	POTÊNCIA:	<b>490</b>
CAMBIO:		CAP. MAX. TRAÇÃO:	<b>590.0</b>
CILINDRADAS:	<b>2998</b>	TIPO CARROCERIA:	<b>NAO APPLICAVEL</b>
SITUAÇÃO CHASSI:	<b>N</b>	SITUAÇÃO VEÍCULO:	<b>S</b>
NUMERO EIXOS:	<b>0</b>	PESO BRUTO TOTAL:	<b>320.0</b>
NUM. TERCI. EIXO:		CAP. DE CARGA:	<b>70.0</b>
NUM. EIXO TRAS.:			

## RESTRIÇÕES - NACIONAL (Cortesia)

COMUN. VENDA:	<b>NÃO</b>	ROUBO E FURTO:	<b>NÃO</b>
RENAINF (MULTAS):	<b>NÃO</b>	INDICADOR ALARME:	<b>NÃO</b>
RECALL:	<b>NÃO</b>	INDICADOR LEILÃO:	<b>NÃO</b>
RENAJUD:	<b>NÃO</b>		

## OUTRAS RESTRIÇÕES

RESTRIÇÃO 1:	<b>SEM RESTRICAO</b>	RESTRIÇÃO 2:	<b>SEM RESTRICAO</b>
RESTRIÇÃO 3:	<b>SEM RESTRICAO</b>	RESTRIÇÃO 4:	<b>SEM RESTRICAO</b>

## RECALL

 NENHUM RECALL PENDENTE ENCONTRADO.

## ROUBO E FURTO

 NÃO EXISTE ALERTA DE ROUBO E FURTO ATIVO

 NÃO HÁ REGISTROS DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO NAS BASES CONSULTADAS

## REMARKETING - HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

 NENHUM REGISTRO DE REMARKETING ENCONTRADO.

## LEILÃO

 NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

## INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)

 NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

ATENÇÃO: ESTAS INFORMAÇÕES SÃO INDICATIVAS E BASEADAS EM FONTES DE DADOS HISTÓRICAS. É FUNDAMENTAL REALIZAR UMA VISTORIA FÍSICA NO VEÍCULO PARA VERIFICAR QUALQUER EVIDÊNCIA DE ACIDENTES E SEUS POSSÍVEIS IMPACTOS.

## OUTROS ALERTAS

 NENHUM ALERTA ENCONTRADO.

## HISTÓRICO DE CONSULTAS - PROVEDORES EXTERNOS

**ESTE VEÍCULO FOI CONSULTADO 2 VEZES NOS ÚLTIMOS 5 ANOS.**

DATAS DAS CONSULTAS: 06/11/2024 18/09/2025

### **TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE**

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação complementar das transações comerciais da empresa contratante (**VAMPRE PERICIAS E VISTORIAS AUTOMOTIVA LTDA**) desta pesquisa, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da AutoSCORE limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações.

As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao contratante em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Para registros de leilão podem demorar até **40 dias para que a informação seja captada**.

O **Contratante** declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma 'on-line' pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.

Declaro também que estou ciente que devo observar o CRLV do veículo para identificar possíveis restrições de sinistros ou acidentes do Detran que são apresentados na forma RESTRIÇÃO ou no próprio CRLV do veículo.

